



Service
Modernisierung
Vertrieb
Neuanlagen

KHS Automatik Türen GmbH · Langer Acker 10a · 30900 Wedemark

Angelika Schmidt
c/o SWE Immobilia GmbH
Schiederstraße 47
32839 Steinheim

EINGEGANGEN

12. JUNI 2024

Wedemark, 11.06.24

Rechnungs-Nr.: 520241171

Auftrags-Nr.|SAP-Nr.: Expert Stadthagen Eingang Außen

Kunden-Nr. : 7921

Rechnungsgrund :

Störungsbeseitigung an der bzw. den nachfolgend aufgeführten Tür-/Toranlage(n).

Anlagen-Nr.	Standort der Anlage	Anlagen-Kennung	Leistungs-datum
EXP STH 01	Jahnstraße 22 in 31655 Stadthagen	1106468011	03.06.24

Wir gestatten uns, Ihnen zu berechnen :

Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamt
0,75 Stück	Monteurstunden	79,90 €	59,92 €
0,75 Stück	Auslösung Fernbereich	2,00 €	1,50 €
110 Stück	Kilometer	1,60 €	176,00 €
Zwischensumme			237,42 €
+ 19 % Mehrwertsteuer :			45,11 €
Rechnungsbetrag :			282,53 €

Zahlbar bis zum 25.06.24 ohne Abzug.

Mit freundlichen Grüßen
KHS Automatik Türen GmbH

Im Rechnungsbetrag sind wie folgt enthalten :		
	Netto-Betrag	Brutto-Betrag
Lohnkosten	61,42 €	73,09 €
Materialkosten	0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten	176,00 €	209,44 €

KHS Automatik Türen GmbH
Langer Acker 10a
30900 Wedemark

Tel. (0 51 30) 58 01-11
Fax (0 51 30) 58 01-22

internet: www.automatik-tueren.de
e-mail: info@automatik-tueren.de

Geschäftsführung:
Stefan Pennekamp

HRB-Nr. 121055
Amtsgericht Hannover
UST-IdNr.: DE 226214451


Bankverbindung:
Hannoversche Volksbank eG
Kto. 450 059 310 0
BLZ 251 900 01
IBAN DE69 2519 0001 4500 5931 00
BIC VOHA DE 2 H

Leistungsnachweis

Kunde

Ausführungsort

Expert Stadthagen
Jahnstraße 22
31655 Stadthagen



03.06.2024

Berichtnr.
110-2029

Anlagennummer EXP STH 01	Notdienst Nein	Monteur 1 Volck	Monteur 2	Monteur 3	Monteur 4	SAP / Bestellnr. 921073-12
-----------------------------	-------------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-------------------------------

Anforderung

Wartung
durchgeführt

Störung behoben,
Anlage
betriebsbereit

Reparatur
durchgeführt,
Anlage in Betrieb
genommen

Neuanlage montiert

Arbeiten nicht
abgeschlossen

Status

Vandalismus

Einbruch

Angebot
erforderlich

Ausgeführte Arbeiten

Anlage EXP STH 01 Eingang außen überprüft. Fehler EO 12 und EO 17.
Reset durchgeführt danach alle Funktionen in Ordnung.
Im Wiederholungsfall sollte die Steuerung ausgetauscht werden.
Nach Kundenaussage kommt es des öfteren vor das die Probleme bereitet.
Anlage betriebsbereit übergeben.

Datum	Km	Arbeitszeit	Verrechnungssatz
03.06.2024	110	45min	
Summe	110	45min	

KHS Automatik Türen GmbH

Langer Acker 10a
30900 Wedemark

Tel: 05130 - 58 01 11

Fax: 05130 - 58 01 22

Mail: info@automatik-tueren.de

Internet: www.automatik-tueren.de

Unterschrift

Tegeler

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KHS Automatik Türen GmbH