



Service
Modernisierung
Vertrieb
Neuanlagen

KHS Automatik Türen GmbH · Langer Acker 10a · 30900 Wedemark

Angelika Schmidt
c/o SWE ImmoBilia GmbH
Schiederstraße 47

32839 Steinheim

EINGEGANGEN

27. MRZ. 2024

Wedemark, 26.03.24

Rechnungs-Nr.: 520240622
Auftrags-Nr. | SAP-Nr.: Eingang Außen
Kunden-Nr. : 7921

Rechnungsgrund :

Störungsbeseitigung an der bzw. den nachfolgend aufgeführten Tür-/Toranlage(n).

Anlagen-Nr.	Standort der Anlage	Anlagen-Kennung	Leistungsdatum
EXP STH 01	Jahnstraße 22 in 31655 Stadthagen	1106468011	07.02.24

Wir gestatten uns, Ihnen zu berechnen :

Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamt
1,75 Stück	Monteurstunden	79,90 €	139,82 €
1,75 Stück	Auslösung Fernbereich	2,00 €	3,50 €
60 Stück	Kilometer	1,60 €	96,00 €
Zwischensumme			239,32 €
+ 19 % Mehrwertsteuer :			45,47 €
Rechnungsbetrag :			284,79 €

Zahlbar bis zum 09.04.24 ohne Abzug.

Mit freundlichen Grüßen
KHS Automatik Türen GmbH

Im Rechnungsbetrag sind wie folgt enthalten :		
	Netto-Betrag	Brutto-Betrag
Lohnkosten	143,32 €	170,55 €
Materialkosten	0,00 €	0,00 €
Fahrtkosten	96,00 €	114,24 €

KHS Automatik Türen GmbH
Langer Acker 10a
30900 Wedemark

Tel. (0 51 30) 58 01-11
Fax (0 51 30) 58 01-22

internet: www.automatik-tueren.de
e-mail: info@automatik-tueren.de

Geschäftsführung:
Stefan Pennekamp

HRB-Nr. 121055
Amtsgericht Hannover
USt-IdNr.: DE 226214451

Bankverbindung:
Hannoversche Volksbank eG
Kto. 450 059 310 0
BLZ 251 900 01
IBAN DE69 2519 0001 4500 5931 00

Leistungsnachweis



Kunde
 Expert Stadthagen
 Jahnstraße 22
 31655 Stadthagen

Berichtnr.
 103-982

07.02.2024

Anlagennummer EXP STH 01	Notdienst Nein	Monteur 1 Schimpke A.	Monteur 2	Monteur 3	Monteur 4	SAP / Bestellnr.
-----------------------------	-------------------	--------------------------	-----------	-----------	-----------	------------------

Anforderung

Wartung durchgeführt
 Störung behoben, Anlage betriebsbereit
 Reparatur durchgeführt, Anlage in Betrieb genommen
 Neuanlage montiert
 Arbeiten nicht abgeschlossen

Status

Vandalismus
 Einbruch
 Angebot erforderlich

Ausgeführte Arbeiten

Anlage Dauerauf bei Ankunft. Fehlerspeicher ausgelesen. EO.02 Hinderniss-, E0.49 Can Sensor-, E0.10 Motor Fehler.. Türflügel angehoben und auf Leichtgängigkeit geprüft.


Hegenrinne über Bewegungsmelder außen undicht. Wasser tropft auf den Außenmelder und ins Innere des Ladens. Entweder sollte die Rinne abgedichtet oder ein Melder Wetterdach montiert werden.

Datum	Km	Arbeitszeit	Verrechnungssatz
07.02.2024	60	1h 45min	
Summe	60	1h 45min	

Material

Menge	Artikelnummer	Artikelbezeichnung
1		

Kunde
Expert Stadthagen
Jahnstraße 22
31655 Stadthagen



Berichtnr.
103-982

07.02.2024

KHS Automatik Türen GmbH
Langer Acker 10a
30900 Wedemark

Tel: 05130 - 58 01 11

Fax: 05130 - 58 01 22

Mail: info@automatik-tueren.de

Internet: www.automatik-tueren.de

Unterschrift

Zielke

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KHS Automatik Türen GmbH