









Anlagen

Auftrag 42326 - Wartung Türen / Tore
Kunde 105927 - expert Handels GmbH, Bayernstraße 4, 30855 Langenhagen
Standort 5 - expert Handels GmbH, Jahnstraße 22, 31655 Stadthagen

| Pos. | Variante | Hersteller | Modell | Standort | ID | Betreiber ID | Baujahr | ausgeführte Aktionen | Status | Mängel/Aufgaben Anmerkungen | nächster Termin |
|------|---|------------|--------|---|--|--------------|---|-------------------------|---|--------------------------------|-----------------|
| 5 | Rolltor <i>Breite: 4800 mm Höhe: 3400 mm</i> | Hörmann | HG- L | expert Markt / Verkauf / EG / Service | | | 2007 | PRÜF WART | <div></div> | | 03/2026 |
| | | | | | Rolltor 1 | | | | | | |
| | | | | |  | |  | |  | | |
| | | | | | | | Funktionstest, Sichtkontrolle und Prüfung auf offensichtliche Mängel und Beschädigungen, Säuberung Schmierung der Gitter. | | | | |
| 6 | Rolltor <i>Breite: 4800 mm Höhe: 3400 mm</i> | Hörmann | HG- L | expert Markt / Verkauf / EG / Eingangsbereich | | | 2007 | PRÜF WART | <div></div> | | 03/2026 |
| | | | | | Rolltor 2 | | | | | | |
| | | | | |  | |  | | | | |
| | | | | | | | Funktionstest, Sichtkontrolle und Prüfung auf offensichtliche Mängel und Beschädigungen, Säuberung Schmierung der Gitter. | | | | |
| 7 | Rolltor <i>Breite: 4800 mm Höhe: 3400 mm</i> | Hörmann | HG- L | expert Markt / Verkauf / EG / Verkauf | | | 2007 | PRÜF WART | <div></div> | | 03/2026 |
| | | | | | Rolltor 3 | | | | | | |
| | | | | |  | |  | |  | | |
| | | | | | | | Funktionstest, Sichtkontrolle und Prüfung auf offensichtliche Mängel und Beschädigungen, Säuberung Schmierung der Gitter. | | | | |

EOL - Austausch zum, PRÜF WART - Prüfung und Wartung



Philip Seifert